



Installation de FlukeView Forms pour divers multimètres FLUKE

1) charger le CD FlukeView Forms v 3.8: Installer le logiciel



Branchemet du multimètre Fluke 8846A via le câble RS232-USB.

Après installation du programme, relancer le CD et cliquez sur Documentation.

Choisir Fluke 8845A/8846A

FLUKE ®

FlukeView® Forms plus Designer

Documenting Software



[Installer le logiciel](#)

[Documentation](#)

[Liens Web](#)

[Quitter](#)



[about this cd](#)

FLUKE ®

Documentation

[Manuel d'utilisation](#)

[Cartes d'installation](#)

[Didacticiels](#)

[Brancher le multimètre](#)

[FlukeView Forms](#)

[Installation de FlukeView Forms](#)

[Personnalisation des modèles](#)

[Fluke 87-IV / 89-IV](#)

[Installation du câble USB-IR](#)

[Mise en forme des résultats](#)

[Fluke 187 / 189](#)

[Modification des données](#)

[Fluke 53 / 54](#)

[Groupes de valeurs multiples](#)

[Fluke 789](#)

[Utilisation du 1653](#)

[Fluke 45](#)

[Fluke 1653](#)

[Fluke 1550B](#)

[Fluke 287/289](#)

[Fluke 568/572-2](#)

[Fluke 8845A/8846A](#)

[Fluke 8808A](#)

[Fluke 983](#)

[Fluke 975](#)

[Fluke CNX](#)

Notes techniques

[Fluke 89-IV and Fluke 189 Event Logging](#)

[Creating a Professional Looking Custom FlukeView Forms Template](#)

[How FlukeView Forms Synchronizes Meter Timestamps](#)

[Interactive Logging with FlukeView Forms](#)

[Managing FlukeView Forms Databases](#)



Suivre les instructions:

FlukeView Forms

Logiciel de documentation

Page de connexion du multimètre 8845A/8846A

Utilisez le câble série/USB fourni avec le multimètre pour brancher le multimètre 8845A ou 8846A (ci-après

le multimètre) à un PC et l'utiliser avec le *logiciel de documentation FlukeView Forms*.

Pour configurer sa communication avec FlukeView Forms, le multimètre doit être réglé pour une émulation

du Fluke 45 par le biais du port de communication RS-232 en utilisant les paramètres suivants :

- Vitesse 9600
- Sans parité
- Echo inactif

Pour régler le multimètre sur l'émulation du Fluke 45 :

1. Appuyez sur **I**.
2. Appuyez sur la touche de fonction **COMMANDS**.
3. Appuyez sur la touche de fonction **Fluke 45**.

Pour activer ou sélectionner le port RS-232 du multimètre :

1. Appuyez sur **I**.
2. Appuyez sur **PORT IF**.
3. Appuyez sur **SELECT PORT**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **RS-232C**.

La sélection du port est en mémoire rémanente. Autrement dit, le port sélectionné reste actif tant qu'un autre

port n'est pas sélectionné sur le panneau avant.


Pour configurer les communications sur le Fluke 45, reportez-vous au manuel de programmation *Fluke 8845A/8846A Programmers Manual* ou procédez comme suit :

1. Sur le menu de configuration RS-232, appuyez sur **BAUD RATE**.
2. Appuyez sur la touche de fonction **9600**. Appuyez sur **B** pour revenir au menu de configuration.
3. Appuyez sur **PARITY DATA BIT**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **NONE 8B DATA**. Appuyez sur **B** pour revenir au menu de configuration.
5. Appuyez sur **COMP/TERM ECHO**.
6. Appuyez sur la touche de fonction **NO ECHO**.


Une fois l'appareil configuré :

1. Branchez le multimètre à un port USB du PC à l'aide du câble d'interface série/USB.
2. Ouvrez le *logiciel de documentation FlukeView Forms*.
3. Le paramètre du port série COM actif apparaît en bas à droite de la fenêtre de *FlukeView Forms*.
Double-cliquez dessus pour modifier le réglage du port COM.
4. Suivez les instructions du *Mode d'emploi* en ligne pour transférer les données du multimètre vers le PC.

Lancer FlukeView Forms




On obtient:




On peut demander Affichage du multimètre puis **Copier vers Forms** afin d'activer le multimètre effectivement connecté par USB.

On voit l'ID du multimètre à droite en haut:



Pour lancer une acquisition:

Cliquez sur l'onglet **Multimètre** puis **Consignation**



Formulaire de consignation - FlukeView Forms - [C:\Program Files (x86)\Fluke\FlukeViewForms\sample.fdb]

Fichier Edition Affichage Multimètre Outils Aide

Sélectionner un modèle de formulaire : Formulaires enregistrés : 2 Total

Formulaire de consignation (sans titre)

Multimètre Designer

ID du multimètre : FLUKE 45 2.0 D2.0 3121005

Rév. 3.0

Mot-clé : Date enregistrée : Données transférées : Objet du Test

Heure de début 16.06.2015 14:04:25
 Heure de fin 16.06.2015 14:04:56
 Temps écoulé 0:00:31
 Intervalle 0:00:02
 Valeurs (Toutes, Intervalles, Événements) 30 / 16 / 26
 Configuration de la consignation % des valeurs : 4% V DC
 Nom de session

	Durée max	Max	Moyenne	Min
	14:04:38	6.82395 V DC	1.96721 V DC	0.0369

Nom du graphique :

Afficher les données: Tout Vue graphique: Tous

Commentaires :

FlukeView Forms Page 1 / 1

Cliquez sur [Démarrer] pour lancer la séance de consignation COM3

T	Echantillon	Heure de début	Durée	Durée max	Max	Moyenne	Durée min	Min	Description
19	90.6427 mV DC	14:04:43	0:00:01.6	14:04:44	91.1480 mV DC	90.9625 mV DC	14:04:43	90.6427 mV DC	Interval
20	90.6659 mV DC	14:04:44	0:00:02.0	14:04:46	91.1533 mV DC	91.0537 mV DC	14:04:44	90.6659 mV DC	Interval
21	91.1525 mV DC	14:04:46	0:00:01.8	14:04:48	748.9040 mV DC	479.4075 mV DC	14:04:46	91.1525 mV DC	instable
22	787.286 mV DC	14:04:48	0:00:00.1	14:04:48	787.286 mV DC	787.286 mV DC	14:04:48	787.286 mV DC	Interval
23	0.80601 V DC	14:04:48	0:00:01.7	14:04:50	1.50872 V DC	1.00369 V DC	14:04:48	0.80601 V DC	instable
24	1.79761 V DC	14:04:50	0:00:00.3	14:04:50	1.80198 V DC	1.79980 V DC	14:04:50	1.79761 V DC	Interval
25	1.80198 V DC	14:04:50	0:00:01.9	14:04:52	2.47322 V DC	2.25652 V DC	14:04:50	1.80198 V DC	instable
26	2.78238 V DC	14:04:52	0:00:00.1	14:04:52	2.78238 V DC	2.78238 V DC	14:04:52	2.78238 V DC	Interval
27	2.78238 V DC	14:04:52	0:00:01.2	14:04:53	3.16763 V DC	2.95556 V DC	14:04:52	2.78238 V DC	instable
28	3.32159 V DC	14:04:53	0:00:00.8	14:04:54	3.32326 V DC	3.32270 V DC	14:04:53	3.32159 V DC	Interval
29	3.32326 V DC	14:04:54	0:00:01.6	14:04:54	3.32326 V DC	3.32326 V DC	14:04:54	3.32326 V DC	stable
30	3.32326 V DC	14:04:56	0:00:00.0						Consigne

Choisir le temps entre les mesures puis cliquer sur Charger les paramètres du formulaire

Démarrer ou Arrêter pour stopper l'acquisition

Pour sauver les données dans un fichier Excel: Fichier, Exporter les données (*.csv)

Insérer une clef USB dans le multimètre.

Vérifier l'état par :

- MEMORY
- MANAGE MEMORY
- USB STATUS

EXIT
