

Principaux dangers



- Sectionnement des doigts par la lame
- Écrasement des doigts sous le dispositif de bridage ou entre la tôle et la table de travail
- Écrasement des doigts entre des parties fixes et mobiles
- Coupures aux mains liées à la manipulation de tôles à arêtes vives
- Blessures dues à la chute de la tôle



Règles de sécurité

- Utiliser des cisailles guillotines sûres et respecter les consignes de la notice d'instructions
- Porter des gants de protection contre les coupures (au moins le niveau 3 de protection)
- Porter des chaussures de sécurité
- Porter des protecteurs d'ouïe si nécessaire, par ex. lors de la coupe de tôles épaisses
- Régler le dispositif de protection frontal le plus bas possible
- Ne pas mettre les doigts sous le dispositif de protection frontal ; les bandes de tôle étroites doivent être maintenues avec des outils
- Ne pas mettre les doigts entre la tôle et la table de travail
- Utiliser un support pour la découpe des tôles longues
- Ne pas se tenir à l'arrière de la cisaille guillotine